

# Městský úřad ve Slaném

## Odbor dopravy a silničního hospodářství

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 261, e-mail: vins@meuslany.cz  
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném 10.1.2024  
SP.ZN.: 20831/2023  
Č.j. MUSLANY/84415/2023/ODSH/PV  
Vyřizuje: Pavel Vinš  
Počet listů: 2

Obec Královice  
Královice 19, 274 01 Královice  
IČO: 00640433

### KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a na základě tohoto přezkoumání **vydává**, podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **kolaudační souhlas,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby – provozu na pozemní komunikaci:

**„Královice, chodníky podél silnice III. třídy“** při silnici III/23721 a III/23916, na pozemku parc. č. 74/8, 74/6, 836/4, 836/19, 833/3, 65, st.25, 72/1, 72/3, 833/2, st.28, 71/2, 887, 47, 881/1, 833/4, 50/3, st.84, st.38, 871/13, 833/1, 834/1, 857/10, 834/3, 834/4, 834/5, 833/5, 833/6, 872/5, 722/1

v k.ú. Královice u Zlonic

provedené podle společného povolení MěÚ Slaný, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 20.1.2021, č.j. MUSLANY/2541/2021/ODSH/RO

Stavba obsahuje:

chodníky podél silnice III/23916, autobusové zastávky, chodníky podél III/23721, vjezdy do přilehlých nemovitostí a připojení místní komunikace, detaily v příslušné projektové dokumentaci, která je součástí spisového materiálu

Speciální stavební úřad provedl dne 9.1.2024 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost, anebo životní prostředí.

Při závěrečné kontrolní prohlídce byla zjištěna **závada** – špatně umístěné dopravní značení na parc.č. 833/1, u křižovatky silnic III/23721 a III/23916. Oprava - svislé dopravní značení (SDZ) P2 bude odděleno od SDZ IP6. Bude realizováno do 31.1.2024.

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Při ústním jednání byly doloženy tyto doklady:

- Předávací protokol stavby
- Vyjádření KSÚS SK, Archeologického ústavu AV ČR, Správa železnic
- Revize elektrického zařízení
- Prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla
- Prohlášení o provedení stavby a použitých materiálech
- Prohlášení o provádění hutnění výkopů
- Protokoly o zatěžovací zkoušce
- Geodetické zaměření skutečného provedení
- Prohlášení o likvidaci odpadů
- Stavební deník
- Výkresy skutečného provedení stavby

Pavel Vinš

Odborný referent odboru dopravy a silničního hospodářství  
Městského úřadu Slaný

**Obdrží:**

Obec Královice, Královice 19, 274 01 Královice, DS: x9saqeg

Spis